


脚径20mm


S=1/1

Gitzo カーボン


投影図



正面図



側面図





注. 1) G1349の4段目脚(φ20) に取付
G1227の3段目脚と共通
製作材料はアルミニウム (A1)

注. 2) ネジ径はUnc3/8 (カメラ用の太ネジ)

注. 3) 製作時には、現品合わせで行って
いますので、寸法は参考値です。

脚径24mm


Gitzo カーボン・アルミ共通



注. 4) アルミ3段とカーボン3段は脚径、肉厚共通

注. 4-1) 製作時には、現品合わせで行って
いますので、寸法は参考値です。

脚切断



注. 5) カットラインには数ヶ所白色の色鉛筆で印を付け
マスキングテープを色鉛筆の印に合わせて貼る。

注. 6) 切り口は紙ヤスリ (#300程度) を平らな面に貼り
脚を持ち切断面を紙ヤスリに押しつけて、段差をなくす。

ネジ寸法 参考値

インチ 表示	ねじの 呼び名	1インチ (25.4ミリ) あたりの 山数(山)	ピッチ (P) 約	おねじ			めねじ		
				外径	有効径	谷の径	谷の径	有効径	内径(1)
				d	d2	d1	D	D2	D1(参考)
1/4	2分	20	1.27	6.35	5.54	4.72	6.35	5.54	4.91
3/8	3分	16	1.59	9.53	8.51	7.49	9.53	8.51	7.73
1/2	4分	12	2.12	12.7	11.35	9.99	12.7	11.35	10.3
3/4	6分	10	2.54	19.05	17.42	15.8	19.05	17.42	16.17